




NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL **PANEL W**, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL **PANEL W**, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO



Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

▶ www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y= 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y= 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997
7. ES NECESARIO RETIRAR LA ESPUMA DEL PANEL DE LOSA EN TODA LA SECCIÓN QUE APOYA SOBRE LA VIGA PARA FORMAR UN MACIZO DE CONCRETO.

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y= 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y= 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997
7. ES NECESARIO RETIRAR LA ESPUMA DEL PANEL DE LOSA EN TODA LA SECCIÓN QUE APOYA SOBRE LA VIGA PARA FORMAR UN MACIZO DE CONCRETO.

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997
7. ES NECESARIO RETIRAR LA ESPUMA DEL PANEL DE LOSA EN TODA LA SECCIÓN QUE APOYA SOBRE LA DALA PARA FORMAR UN MACIZO DE CONCRETO.

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997
7. ES NECESARIO RETIRAR LA ESPUMA DEL PANEL DE LOSA EN TODA LA SECCIÓN QUE APOYA SOBRE EL MURO O VIGA EXISTENTE PARA FORMAR UN MACIZO DE CONCRETO.
8. PARA CUBRIR CLAROS MAYORES A LOS VALORES INDICADOS EN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTE ES NECESARIO CONSTRUIR VIGAS DE APOYO PARA SUBDIVIDIR EL CLARO A LONGITUDES DENTRO DEL RANGO.

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997
7. ES NECESARIO RETIRAR LA ESPUMA DEL PANEL DE LOSA EN TODA LA SECCIÓN QUE APOYA SOBRE EL MURO O VIGA EXISTENTE PARA FORMAR UN MACIZO DE CONCRETO.
8. PARA CUBRIR CLAROS MAYORES A LOS VALORES INDICADOS EN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTE ES NECESARIO CONSTRUIR VIGAS DE APOYO PARA SUBDIVIDIR EL CLARO A LONGITUDES DENTRO DEL RANGO.

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

UNIÓN CON ZIG ZAG

ESTA UNIÓN REQUIERE DOBLAR LAS PUNTAS DE LA TIRA ZIG ZAG PARA FORMAR GANCHOS DE SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES

MÉXICO

Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588


► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

UNIÓN CON VARILLAS EN ESCUADRA



ESCUADRA DE VARILLA #3 AR-42
ó #2 TEC-60 SEPARADAS
VERTICALMENTE SEGÚN
CÁLCULO

Panel W (2", 3" ó 4 1/4")

"U" DE VARILLA #3 AR-42 ó
#2 TEC-60 SEPARADAS SEGÚN CÁLCULO

ESPESOR
Panel W
30 cm MIN.

MALLA L POR AMBAS
CARAS DE LA UNIÓN

ESPUMA DE POLIURETANO ó
POLIESTIRENO EXPANDIDO

60 cm MAX.

La 1ª a 15cm

MORTERO CEMENTO-ARENA
HECHO EN OBRA, $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$
(2 cm MÁXIMO DE LA MALLA HACIA
AFUERA)

UNION CON VARILLAS EN "U"

NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997
7. ES NECESARIO REVISAR ESTRUCTURALMENTE LAS CARGAS QUE TRANSFIERE EL MURO SUPERIOR A LA LOSA PARA DETERMINAR EL REFUERZO REQUERIDO PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA MISMA.

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CON ANCLAS DE VARILLA

NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO


Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



NOTAS:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS VARILLAS SE COLOQUEN POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL Panel W, ENTRE LA ESPUMA Y LA MALLA, PARA REDUCIR EL ESPESOR TERMINADO.
2. LAS VARILLAS DEL REFUERZO ADICIONAL SE AMARRARÁN CON ALAMBRE RECOCIDO O SE FIJARÁN CON GRAPA.
3. LA VARILLA #3 AR-42 TIENE UN DIÁMETRO DE 9.5 mm (3/8") Y UN $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
4. LA VARILLA #2 TEC-60 TIENE UN DIÁMETRO DE 6.4 mm (1/4") Y UN $f_y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$
6. ESPECIFICACIONES DE A.C.I. 318-02 Y R.C.D.F. 1997

MÉXICO

Mar Báltico #2237 Piso 3 Int. A
Col. Country Club, C.P. 44610
Guadalajara, Jalisco
T: +52 (33) 3134.5588

► www.panelw.com

USA

134 S. Dixie Highway
Suite 105
Hallandale Beach, Florida 33009
P: (305) 921.9949

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO